

## MEDICION:

### **MANOMETROS**

MEDICION DE PRESION

CARATULAS DESDE 1 1/2" HASTA 12"

SECOS O CON GLICERINA

DE TOMAS LATERAL O TRASERA

CONEXIONES 1/8"NPT, 1/4"NPT Y 1/2"NPT

RANGOS DESDE 0 A 30 PSI HASTA DE 0 A 10 000 PSI



### **VACUOMETROS**

MEDICION DE VACIO

CARATULAS DESDE 2" HASTA 4"

CON GLICERINA

TOMA LATERAL

CONEXIONES DE 1/4"NPT, 1/2"NPT

RANGOS DESDE -60 PSI A 0 PSI



### **MANOVACUOMETROS**

MEDICION DE VACIO Y PRESION

CARATULAS DESDE 2" HASTA 4"

SECOS O CON GLICERINA

TOMA LATERAL

CONEXIONES DE 1/4"NPT, 1/2"NPT

RANGOS DESDE -60PSI /0PSI / 160 PSI

HR SIVA S.A.Sistemas de Vapor. [info@hrsiva.com](mailto:info@hrsiva.com) . [www.hrsiva.com](http://www.hrsiva.com)  
Oficina +(506) 2273.2424 / 2273-2929 Fax +(506) 2273-9090

## TERMOMETROS

MEDICION DE TEMPERATURAS

TERMOMETROS

BIMETAL

CUERPO TOTALMENTE EN ACERO

INOX

CARATULAS DESDE 2 1/2" HASTA 4"

TOMAS LATERALES O POSTERIORES

CONEXIONES DE 1/4" NPT Y 1/2" NPT

RANGOS DESDE -30°C HASTA 300°C

ESPIGAS DE 3", 4" Y 6"



## TERMOMETROS CAPILARES

MEDICION DE TEMPERATURAS

CUERPO TOTALMENTE INOXIDABLE

CARATULAS DESDE 2 1/2" HASTA 4"

SALIDA DE CAPILAR LATERAL

CONEXIONES DE 1/4" NPT Y 1/2" NPT

RANGOS DESDE -30°C HASTA 300°C

ESPIGAS DE 3", 4" Y 6"

CAPILARES DE HASTA 5 MTS DE LARGO



HR SIVA S.A.Sistemas de Vapor. [info@hrsiva.com](mailto:info@hrsiva.com) . [www.hrsiva.com](http://www.hrsiva.com)

Oficina +(506) 2273.2424 / 2273-2929 Fax +(506) 2273-9090